Und das wären die nächsten Schritte gewesen:

Am 30.12.2008 wurde ich in das Krankenhaus von Annaberg-Buchholz eingeliefert- Schlaganfall! Damit waren alle Zukunftspläne dahin

So sollte es weiter gehen, aber da kam der Schlaganfall dazwischen

So sah die Größe 2 in einer Explosionsdarstellung aus



Und so sah die Größe 2 iso in einer Zeichnung aus

NH-Sicherungen nach DIN 43620-1

000 00 0 1C 1 2C 2 3CC 3C 3



Alle Sicherungseinsätze in Standard-Ausführung

Und hier ist die erste Sicherung 2 zu sehen mit spannungsfreier Metallgrifflasche

(C)2022, Hans-J. Reußner, Annaberg-Buchholz

NH-000 Standard



(C)2022, Hans-J. Reußner, Annaberg-Buchholz

Highlights

-keine Dichtungen (Versuche erforderlich)
-Körper vorkomplettiert
-auf jeder Stirnseite 3 Blechschrauben
-Stirnplatten und Klemmplatte aus Al-Legierung
-nur Mittenmelder
-Kontaktmesser Cu-OF, versilbert
-Anzeiger unverlierbar





NH-00 Standard



(C)2022, Hans-J. Reußner

Für die weiteren Größen erfolgt der analoge Aufbau!

Highlights

-keine Dichtungen (Versuche erforderlich)
-Körper vorkomplettiert
-auf jeder Stirnseite 4 Blechschrauben
-Stirnplatten und Klemmplatte aus Al-Legierung
-nur Mittenmelder
-Kontaktmesser Cu-OF, versilbert
- Anzeiger unverlierbar





Anzeiger-komplett



Körper 000



Hier kommt der „Anzeiger komplett“ rein (eingedrückt)



Kleber, elastisch

© 2022, Hans-J. Reußner

Der elastische Kleber wird auf die beiden Stirnseiten des Körpers aufgetragen. Danach werden die Stirnplatten aufgeschraubt.



© 2022, Hans-J. Reußner